

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES

Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°1

Priorité :

2

Type :

Pont


Localisation

Ruisseau : Henx

Commune : Lacq

Adresse : lieu-dit "Partielle"

Gestionnaire : CCLO



Etat avant projet :



Dysfonctionnement	Action préconisée
Garde-corps effondré Embâcles	Enlèvement du garde-corps chuté Enlèvement des embâcles

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES

Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°2

Priorité :

3

Type :

Pont


Localisation

Ruisseau : Henx

Commune : Mont

Adresse : lieu-dit "Lacarry"

Gestionnaire : Privé - parcelles BH 0057 / BH 0067



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Ancien pont abandonné pouvant entrainer des débordements	Supprimer l'ouvrage


INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES

Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°3

Priorité : 1 Type : Pont

Localisation

Ruisseau : Geüle Commune : Cescou Adresse : lieu-dit "Aurianne" - route des 3 maires
Gestionnaire : CCLO



Visuel de principe

Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Déchaussement du pont en aval	Consolidation de l'assise de l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES			
Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°4			
Priorité :	1	Type :	Pont
Localisation			
Ruisseau :	Geüle	Commune :	Cescau
Adresse :			
Gestionnaire : Commune de Cescau			



Visuel de principe


Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Radier détruit - Fort encaissement	Consolidation de l'assise de l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES			
Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°5			
Priorité :	1	Type :	Pont
Localisation			
Ruisseau :	Portarrieu	Commune :	Mont
		Adresse :	lieu-dit "Hillou" - route d'Arthez-de-Béarn
Gestionnaire : Privé - parcelle CC 0062			



Visuel de principe

Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Etat très dégradé - menace d'effondrement	Réfection de l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES


Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°6

Priorité : 1 Type : Anti embâcle

Localisation

Ruisseau : Portarrieu Commune : Mont Adresse :

Gestionnaire : Commune de Mont



Visuel de principe

Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Ouvrage rustique, érosion importante en aval	Reprise de l'ouvrage. Existant non récupérable.

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES


Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°7

Priorité : 2 Type : Pont

Localisation

Ruisseau : Portarrieu Commune : Mont Adresse :

Gestionnaire : CCLO



Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Traces d'érosion Dépôt de fines	Consolidation de l'assise de l'ouvrage Curage des dépôts de fines


INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES

Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°8

Priorité : 2 Type : Pont

Localisation

Ruisseau : Clamondé Commune : Castetis Adresse : limite communale
Gestionnaire : CCLO Castétis/Argagnon/Balansun



Visuel de principe


Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Fond incisé - surprofondeur des appuis	Consolidation de l'assise de l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES			
Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°9			
Priorité :	2	Type :	Pont
Localisation			
Ruisseau :	Péré	Commune :	Balansun
Gestionnaire :		Adresse : lieu-dit "Menaut"	
Privé - parcelles A 369 / A 0370 / A 0371 / A 0513			



Visuel de principe

Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Pont rustique sous-dimensionné Menace de ruine	Réfection ou suppression de l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES

Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°10

Priorité :2

Type :Pont


Localisation

Ruisseau :Péré

Commune :Balansun

Adresse :lieu-dit "Menaut"

Gestionnaire :Privé - parcelles A0376 / A 0513



Visuel de principe


Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Pont rustique partiellement affaissé	Réfection de l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES			
Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°11			
Priorité :	1	Type :	Pont
Localisation			
Ruisseau :	AFCE	Commune :	Orthez
		Adresse :	lieu-dit "Pradouil" - chemin d'Eslayas
Gestionnaire : Privé - parcelle BE 0058			



Visuel de principe

Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Pont déchaussé	Consolidation de l'assise de l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES			
Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°12			
Priorité :	1	Type :	Pont
Localisation			
Ruisseau :	AFCE	Commune :	Orthez
		Adresse :	lieu-dit "Pradouil" - chemin d'Eslayas
Gestionnaire : Privé - parcelle AX 0055			



Visuel de principe


Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Pont déchaussé	Consolidation de l'assise de l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES			
Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°13			
Priorité :	1	Type :	Pont
Localisation			
Ruisseau :	AFCE	Commune :	Orthez
		Adresse :	lieu-dit "Pradouil" - chemin d'Eslayas
Gestionnaire : Privé - parcelle AH 0014			



Visuel de principe


Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Pont déchaussé	Consolidation de l'assise de l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES			
Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°14			
Priorité :	1	Type :	Pont
Localisation			
Ruisseau :	Caseloupoup	Commune :	Orthez
Gestionnaire :	Commune d'Orthez		
Adresse :	chemin de Brana		



Visuel de principe

Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Pont en cours de contournement - Erosion importante	Recalibrage et protection de berge

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES			
Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°15			
Priorité :	1	Type :	Pont
Localisation			
Ruisseau :	Caseloupoup	Commune :	Orthez
Gestionnaire :		Adresse :	chemin de Brana



Visuel de principe


Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Pont en cours de contournement - Erosion importante	Recalibrage et protection de berge

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES			
Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°16			
Priorité :	2	Type :	Pont
Localisation			
Ruisseau :	Affluent du Caseloupoup	Commune :	Orthez
Gestionnaire :	Commune d'Orthez	Adresse :	lieu-dit "Haurou"



Visuel de principe

Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Buse obstruée	Dégagement de la buse obstruée

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES

Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°17

Priorité : 2 Type : Pont

Localisation

Ruisseau : Montlong Commune : Baigts de Béarn Adresse : lieu-dit "Petit"

Gestionnaire : Commune de Baigts de Béarn



Visuel de principe


Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Mauvais état	Réfection de l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES		
Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°18		
Priorité :	2	Type :
Localisation		
Ruisseau :	Affluent du Montlong	Commune :
Gestionnaire :	Privé - parcelles B 0406 / B 1249	Baigts de Béarn
Adresse :		



Visuel de principe

Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Ancien pont abandonné pouvant entrainer des débordements	Supprimer l'ouvrage


INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES

Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°19

Priorité : 2 Type : Pont

Localisation

Ruisseau : Affluent de Baigts Commune : Baigts de Béarn Adresse : lieu-dit "Bergeras"
 Gestionnaire : Commune de Baigts de Béarn



Visuel de principe


Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Buse fissurée - Menace d'effondrement	Réfection de l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES			
Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°20			
Priorité :	2	Type :	Pont
Localisation			
Ruisseau :	Affluent de Baigts	Commune :	Baigts de Béarn
Gestionnaire :	Privé - parcelles B 0364 / B 1471	Adresse :	lieu-dit "Lacrouts"



Visuel de principe


Etat avant projet :



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Ancien pont abandonné pouvant entrainer des débordements	Supprimer l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES D'OUVRAGES			
Reprise des ouvrages défectueux - fiche spécifique n°21			
Priorité :	2	Type :	Pont
Localisation			
Ruisseau :	Affluent de Baigts	Commune :	Baigts de Béarn
Gestionnaire :	Privé - parcelle B 1539		



Visuel de principe

Etat avant projet :

Descriptif et quantitatif prévisionnels

Dysfonctionnement	Action préconisée
Ancien franchissement abandonné pouvant entrainer des débordements	Supprimer l'ouvrage

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°1

Priorité2


Localisation

Ruisseau :Henx

Commune :Lacq

Adresse :Traversée de l'Henx par la RD31

Rive :droite



Gestionnaire : Commune de Lacq



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Berge rive droite érodée, chemin rural menacé	Longueur : 15 ml Hauteur : 1.5 m	Déplacement du chemin contre parcelle AB 0306 ou protection végétale

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°1****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°2

Priorité3


Localisation

Ruisseau :Henx

Commune :Lacq

Adresse :Lieu-dit "Cuyala"

Rive :droite



Gestionnaire : CCLO



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Berge érodée proche de la route communale	Longueur : 10 ml Hauteur : 3 m	Stable, à surveiller. Possibles enrochements ou protection végétale

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°2****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°3

Priorité2


Localisation

Ruisseau :Geüle

Commune :Cescau

Adresse :lieu-dit "Aurianne"

Rive :droite



Gestionnaire : CCLO



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Voie communale menacée	Longueur : 25 ml + 5ml Hauteur : 2 m	Protection en enrochements

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°3****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°4

Priorité2


Localisation

Ruisseau :Geüle

Commune :Mont

Adresse :Atelier Cancé, rue de la Vallée de la Geoule

Rive :gauche



Gestionnaire : Privé



Descriptif et quantitatif prévisionnels


Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion active en bordure de bati	Longueur : 62 ml Hauteur : 2 m Présence du substrat	Protection en enrochements Aménagement pris en charge par le propriétaire : dossier de déclaration de travaux monté avec l'aide du SMBGP

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°4

Visuel de principe

Etat avant projet :



INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions s - fiche spécifique n°5

Priorité4


Localisation

Ruisseau :Geüle

Commune :Cescau

Adresse :chemin rural proche du lieu-dit "Lacoureye"

Rive :droite



Gestionnaire : Commune de Cescau



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Chemin rural détruit par la Geüle Risque de coupure de boucle par le chemin	Longueur : 30 ml	Déplacement du chemin contre la parcelle B 0058

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°5****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°6

Priorité5


Localisation

Ruisseau :Geüle

Commune :Audéjos

Adresse :Lieu-dit "Montané"

Rive :gauche



Gestionnaire : CCLO



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Voie communale à 1 m	Longueur : 15 ml Hauteur : 1.5 m	A surveiller

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°6

Visuel de principe

Etat avant projet :



INFORMATION DES PROPRIETAIRES


Localisation des érosions - fiche spécifique n°7

Priorité5

Localisation

Ruisseau :GeüleCommune :Serres Ste MarieAdresse :Lieu-dit "Réchou"

Rive :droite



Gestionnaire : Commune de Serres Ste Marie



Descriptif et quantitatif prévisionnels


Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Chemin rural en aval du passage à gué	Longueur : 5 ml Hauteur : 1.5 m	Décalage du chemin sur son tracé parcellaire original

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°7

Visuel de principe

Etat avant projet :



INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°8

Priorité3

Localisation

Ruisseau :Portarrieu

Commune :Mont

Adresse :Lieu-dit "Hillou"

Rive :droite



Gestionnaire : CCLO

Sur parcelle privée : CC 0107



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion du talus de la voie communale	Longueur : 10 ml Hauteur : 3 m	Protection végétale ou enrochements

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°8

Visuel de principe

Etat avant projet :



INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°9

Priorité2


Localisation

Ruisseau :Clamondé

Commune :Castetis

Adresse :Impasse du Clamondé

Rive :droite



Gestionnaire : CCLO



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Voie communale	Longueur : 5 ml Hauteur : 2.5 m	Enrochements à reprendre

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°9****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°10

Priorité3


Localisation

Ruisseau : Clamondé

Commune : Castetis

Adresse : RD817, lieu-dit "Martène"

Rive : gauche



Gestionnaire : CD64



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion du talus de la RD 817	Longueur : 5 ml Hauteur : 4 m Accès par la rive droite	Protection en enrochements ou végétale

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°10****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°11

Priorité

4


Localisation

Ruisseau : Clamondé

Commune : Castétis

Adresse : Lotissement du stade

Rive : droite



Gestionnaire : Privé - propriétaires des parcelles B 0502 et B 0506



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion en bordure de parcelle privée	Longueur : 5 ml Hauteur : 3 m	Déplacement de la clôture riveraine

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°11****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°12

Priorité

5


Localisation

Ruisseau :
Rive :

Hourcou
droite

Commune :
Balansun

Adresse :
Lieu-dit "Craber"



Gestionnaire : CCLO



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion du talus de la voie communale	Longueur : 8 ml Hauteur : 2 m	Protection en enrochements

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°12****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°13

Priorité

5


Localisation

Ruisseau :Péré


Commune :Balansun

Adresse :Lieu-dit "Manaut"

Rive :gauche



Gestionnaire : CCLO



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion du talus de la voie communale (1.5 m)	Longueur : 10 ml Hauteur : 2 m	Protection en enrochements ou génie végétal

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°13****Visuel de principe****Etat avant projet :**


INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°14

Priorité 2

Localisation

Ruisseau : AFCE Commune : Orthez Adresse : Chemin d'Eslayas
 Rive : gauche Lieu-dit "Pradouil"



Gestionnaire : CCLO



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion du talus de la route	Longueur : 8 ml Hauteur : 4 m	Protection en enrochements ou végétale

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°14****Visuel de principe****Etat avant projet :**


INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°15

Priorité 3

Localisation

Ruisseau : AFCE Commune : Orthez Adresse : Chemin d'Eslayas
 Rive : droite Lieu-dit "Pradouil"



Gestionnaire : CCLO



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion du talus de la route	Longueur : 5 ml Hauteur : 2.5 m	Protection en enrochements ou végétale

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°15****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°16

Priorité4


Localisation

Ruisseau : AFCE

Commune : Orthez

Adresse : ZI Soarns soleil

Rive : droite



Gestionnaire : Privé - propriétaire de la parcelle C 1629



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion du talus du chemin rural	Longueur : 6 ml Hauteur : 2.5 m	Déplacement du chemin <u>ou</u> protection végétale

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°16****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°17

Priorité4


Localisation

Ruisseau :Mont St Jean

Commune :Orthez

Adresse :Lieu-dit "Mont St-Jean"

Rive :droite et gauche



Gestionnaire : CD64

sur la parcelle B 0846



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosions latérales dues au seuil aval de l'ouvrage de franchissement de la RD415		Protection en enrochements associée au prolongement du seuil en enrochement

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°17

Visuel de principe

Etat avant projet :



INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°18

Priorité1


Localisation

Ruisseau :Caseloupoup

Commune :Orthez

Adresse :lieu-dit "Hargous"

Rive :droite



Gestionnaire : CCLO



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion à proximité de la voie communale, Destructuration de la protection de berge existante	Longueur : 45 ml Hauteur : 2 m	Enrochements ou protection végétale

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°18****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°19

Priorité 5

Localisation

Ruisseau : Caseloupoup Commune : Orthez Adresse : Lieu-dit "Lahoun"
 Rive : droite



Gestionnaire : CCLO



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion à proximité de la voie communale (2 m)	Longueur : 10 ml Hauteur : 1 m	Protection en génie végétal ou en enrochements

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°19****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°20

Priorité2


Localisation

Ruisseau :Affluent du Caseloupoup

Commune :Saint Boes

Adresse :Lieu-dit "Mounicq"

Rive :gauche



Gestionnaire : CCLO



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion à proximité de la route	Longueur : 5 ml Hauteur : 4 m	Protection en génie végétal ou enrochements

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°20****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions - fiche spécifique n°21

Priorité

2


Localisation

Ruisseau :
Rive :

Affluent du Caseloupoup
gauche

Commune :
Adresse :

Orthez
Lieu-dit "Cazalaa"



Gestionnaire : CCLO



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Erosion à proximité de la route	Longueur : 5 ml Hauteur : 5 m	Protection en génie végétal

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°21****Visuel de principe****Etat avant projet :**

INFORMATION DES PROPRIETAIRES

Localisation des érosions s - fiche spécifique n°22

Priorité 2


Localisation

Ruisseau : Montlong

Commune : Baigts de Béarn

Adresse : Lieu-dit "Lahéguère"

Rive : droite



Gestionnaire : Commune de Baigts



Descriptif et quantitatif prévisionnels

Enjeux	Caractéristiques	Action préconisée
Chemin rural à 1 m du haut de talus	Longueur : 5 ml Hauteur : 1.5 m	Décaler le chemin contre les parcelles B 0885 et B0878 ou protection en génie végétal

INFORMATION DES PROPRIETAIRES**Localisation des érosions - fiche spécifique n°22****Visuel de principe****Etat avant projet :**